

废 气 检 测

委托单位	济南市九羊福利钢铁有限公司		
联系人	许庆进		
样品类别	有组织	废气	村
采样日期	2023年7月18日		
	2023年7月25日		
设备特征	设备名称: 4#烧结机头 污染物处理		
	排气筒高度: 75m 排气筒尺		
	设备名称: 3#烧结机头 污染物处理		
	排气筒高度: 12m 排气筒尺		
检测项目 检测方法 及仪器	检测项目	方法依据	
	氟化物	HJ/T 67-2001	YQ300
			M
			M
			M
	铅及其化合物	HJ 685-2014	YQ300
			M
			MP
WP			

编写: 李作鹏

审核: 孙平

签发: 李作鹏

委托单位

废气检测报告

报告编号: WYHJ20230904₆

共2页 第2页

采样日期	采样点位	检测项目	样品编号	检测目的		委托检测				
				实测浓度	氧含量	折算浓度	标干流量	排放速率		
				(mg/m ³)	(%)	(mg/m ³)	(m ³ /h)	(kg/h)		
2023.07.18	4#烧结机头布袋除尘器后排气筒 (DA018)	氟化物	FQ20230718-8(4)	1.27	17.7	1.92	1048988	1.33		
			FQ20230718-8(5)	1.23	17.7	1.86	1029326	1.27		
			FQ20230718-8(6)	1.41	17.5	2.01	1023122	1.44		
		铅及其化合物	FQ20230718-8(7)	0.01	17.4	0.01	1034183	0.010		
			FQ20230718-8(8)	0.01	17.5	0.01	1011676	0.010		
			FQ20230718-8(9)	0.01	17.6	0.01	1009133	0.010		
		2023.07.25	3#烧结机头脱硝后排气筒 (DA014)	氟化物	FQ20230725-3(4)	1.87	16.6	2.12	775368	1.45
					FQ20230725-3(5)	1.77	16.9	2.16	764535	1.35
					FQ20230725-3(6)	2.11	17.2	2.78	780261	1.65
铅及其化合物	FQ20230725-3(7)			未检出	17.2	/	772085	/		
	FQ20230725-3(8)			未检出	17.2	/	762122	/		
	FQ20230725-3(9)			未检出	17.3	/	763197	/		

检测结果

检测结论

以下空白


报告

检测结果不予评价



签发日期: 2023.9.13

检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地址：山东省济南市莱芜区大桥路北首

邮编：271106

电话：0531-76260279

传真：0531-76260279

